




Vora Cosida

Acabat perfecte cosit amb fil de cotó d'alta resistència, la qual cosa augmenta la robustesa i durabilitat de les mànegues.

Soldadura

La soldadura especialment realitzada amb temperatura i pressió garanteix una unió fina i resistent sent tan amanesa com la resta de la mànega.



Penjador

El complement perfecte que facilita tant l'emmagatzematge com l'eixugament de la mànega després del rentat.